




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XIX-XX									1. VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 160-162									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.4 e 7; mp. 1735-1736																											2. NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11,13,52																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Corpo A del XVIII secolo																		Edificio d'angolo tra una strada									Muratura mista, into_nacata								
Corpo B in parte del XVIII secolo, in*																		e un vicolo con corpo passante so-									Solai in legno								
Interventi sul fronte interno del cor																		pra il vicolo e proseguente al di									Tetto con orditura in legno e manto								
po A nel XIX secolo.																		là									in coppi								
* PARTE DEL XX SECOLO																		Corpo A a quattro piani									Contorni aperture e colonne del portico in arenaria								
																		Corpo B a due-tre piani									Zoccolo con intonaco strollato								
																		Copertura a due falde (appendice									Portone in legno con picchiotto in ferro								
																		del XX secolo nel corpo B a terraz																	
																		za)																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte su via S.Alessandro qualifi-									Rifacimenti intonaci.Sistemazione fronte								
																		cata da un portale mistilineo con									interna del corpo A,eliminando superfe-								
																		conchiglia e cartoccio in chiave									OSSERVAZIONI tazioni.RIsanamento interno								
BIBLIOGRAFIA																		dell'arco e da un balconcino so-																	
																		vrastante con mensola sagomata e																	
																		ringhiera in ferro.Porta finestra																	
																		sul balconcino.																	
DOCUMENTI ANNESSI																		L'androne si apre a portico sul cor																	
NEG. 193.4a / 193.5a /193.11a /193.7a																		tile.Ambiente affrescato a lato del									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973								
193.15a / 193.9a																		portale. Fronte interna del corpo A									REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973								
Schada bis ▶																		con ballatoi e torre di gabinetti.									VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA S.Alessandro									N. CIV. 160-162									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA G.Colmuto Zanella-giugno																		REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 1 3 2																	
1973																																																														
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												