



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 156A-158									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1140																		PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozio,abitazione								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO											
																								a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA fronti su strada, orto sul retro																		resto dell'edificio									GRADO								
																		spazi liberi									3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio probabilmente secentesco																		Edificio ad angolo tra una strada									Muratura mista, intonacata								
Apertura per negozio posteriore																		e un vicolo cieco									Solai in legno								
																		Pianta a poligono irregolare									Tetto con orditura in legno e manto								
																		Altezza di tre piani più sottotetto									in coppi								
																		su strada (un piano in più sul retro)									Contorni aperture su strada in arenaria								
																		Copertura a falde																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Ballatoi su tutti i piani sul retro									Ristrutturazione interna. Ripristino								
																		con torre di gabinetti									fronti su strada								
																		Orto a piano ribassato rispetto alla strada									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Visibile dove l'intonaco è scrostato									Casa costruita su terreno in sensibile								
																		sull'angolo un'apertura ad arco murata in mattoni									penfenza								
																		Portalino ad arco sul vicolo.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																		negoci, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973								
NEG. 196.25 / 196.24 / 196.23																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

