



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 1 3 4								
LOCALITA' S.Alessandro VIA S.Alessandro N. CIV. 156																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
CATASTO Bergamo f. 7; mp.2153																																												
PROPRIETA' privata USO ATTUALE abitazione																																												
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA'															GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11,13,52																											piano terreno									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada, orto																											resto dell'edificio									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																											spazi liberi									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio probabilmente secentesco																		Edificio in cortina a pianta qua-									Muratura mista, intonacata																	
Interventi nel XIX e XX secolo al-																		drangolare									Solai in legno																	
l'interno e sul fronte retrostante																		Altezza di quattro piani su strada,									Tetto con orditura in legno e manto																	
																		cinque sul retro									in coppi																	
																		Copertura a due falde									Contorni aperture in arenaria																	
																		Sopralzo arretrato rispetto alla																										
																		via																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Notevole fronte su strada con por-									Rifacimento intonaco.Ristrutturazione																	
																		tale ad arco a pietre e bugne alter-									interna.Rifare muretto delimitante l'or																	
																		nativamente rettangolari e a punte									di diamante									OSSERVAZIONI to a ovest,pericolante.								
BIBLIOGRAFIA																		Finestre con sguincio e coronamen-																										
																		to rettilineo molto aggettante al																										
																		1° piano																										
																		Fronte sul retro,degradata,con bal-																										
																		coni in arenaria e gabinetti ester-																										
DOCUMENTI ANNESSI																		ni									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973																	
NEG. 193.6a / 193.8a / 192219																		Spazio sul retro coltivato con cura									REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																	
																		a orto									VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

