




COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale						EPOCA sec.XVII			1 - VALORE ARCHITETTONICO						NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ S.Alessandro			VIA S.Alessandro			N. CIV. 152-152A			a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo						0 1 1 0 1 3 6											
CATASTO Bergamo f/7;mp.1747-1748-1750						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO						GRADO														
PROPRIETÀ privata			USO ATTUALE abitazione			UMIDITÀ			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COBERTURE			piano terreno			1 2			A=3											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art.11 e 13, 52						resto dell'edificio			1 2			B=3			C=6											
PROTEZIONE PROPOSTA I corpi A e B (involucro esterno, androne, portico, loggiato e spazio di pertinenza con "torretta")						spazi liberi			1 2																	
DATI CRONOLOGICI						DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI														
Edificio del XVII secolo						Edificio in cortina, già palazzo						Muratura mista, intonacata														
Corpo B sul mp.1748 storicamente di una certa importanza in quanto per tradizione già sede della Guardia Daziaria						Pianta irregolare						Tetto con orditura in legno e manto in coppi														
Interventi degradanti all'interno: ballatoi di vario tipo con torre di gabinetti sul lato nord; chiusura del loggiato; aggiunta di un pilastro di sostegno in c.a. nel portico quando fu aperta la galleria della Conca d'Oro. (Gli ambienti a lato dell'androne erano affrescati)						Altezza di quattro piani su strada di cinque sul retro						Ballatoi con putrelle e mattoni														
PROPRIETARIO ATTUALE						Ballatoi degradati sul retro con torre di gabinetti						Androne pavimentato in mattoni, in parte a spina di pesce														
BIBLIOGRAFIA						CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						GRANDE PILASTRO IN PIETRA RETTANGOLARE CHE SI TRASFORMA IN COLONNA A RACCHI CIRCOLARI IN CORRISPONDENZA DEL LOGGIATO (GIÀ PARTICOPE PT) E AL 1° PIANO. GRANDI VANI CON VOLTA A BOLLE IN MATTONE PER SOSTENERE - COLLEGIAMENTO COL NICOLO VERSO LA SCALATA DI S. LUCIA ?														
PELANDI, 1965, III, 136						Fronte importante non rettilinea che segue l'andamento della strada						RestauRO generale di consolidamento e liberazione. Eliminare corpo C														
DOCUMENTI ANNESSI						OSSERVAZIONI						GIARDINO SUL RETRO A LIVELLO DEL PORTICO, TRASCURATO. IL MURO DI CINTA A OVEST FORMA UNA SPORGENZA CHE, SECONDO LA TRADIZIONE, ERA UNA TORRETTA DI AVVISTAMENTO														
NEG.193.7a/196.17/196.18/192.15/196.21/196.19/196.20						Portale ad arco a tutto sesto in pietre a bugne alternativamente lisce e rigate; stesso motivo nelle finestre rettangolari con inferriata a piano terra; stemma sopra il portale. Portico a due luci ad arco ribassato						REDATTA DA G.Colmuto Zapella-giugno 1973														
Scheda bis ▶						Sul lato sud a un livello più basso della strada. Loggia d'angolo in corrispondenza dell'androne, trabeata, ora in parte tamponata.						REVISIONATA DA V.Zanello -luglio 1973														
1 2 3 4 5 6 7 8 9						1 2 3 4 5 6 7 8 9						1 2 3 4 5 6 7 8 9														





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		VIA S.Alessandro																		N. CIV. 152-152A								
LOCALITÀ S.Alessandro																																				NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 1 3 6								
REDATTA DA G.Colmuto Zanella-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella - luglio 1973																		VISTA DA								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										