



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX ?									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 148									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 3 8																										
CATASTO Bergamo f.7; mp. 1754																		PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11, 52																		PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada									piano terreno									1 2																										
																											resto dell'edificio									1 2																										
																											spazi liberi									1 2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Fronte su strada di aspetto ottocentésco ritinteggiata di recente.																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Muratura mista intonacata																																			
																		Altezza di due piani									Solai in legno																																			
																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
																											Piano terra rivestito di intonaco a fasce bugnate																																			
																											Zoccolo di intonaco stollato																																			
																											Contorni aperture in arenaria																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale ad arco a tutto sesto																																												
																		Due finestre con inferriata a piano terra																																												
																		Interessante vano interno di forma piramidale alto due piani																																												
																		Terrazza stretta sul retro																																												
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDATA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973																																			
NEG. 192.10 / 193.2a																											REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1975																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

