

COMUNE DI BERGAMO	INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTA	LI	MONUMEN
DENOMINAZIONE Edificio residenziale EPOCA Sec.XXdopo'45 LOCALITA S.Alessandro VIA S.Alessandro N. CIV. 146		a) pessimo bi cattivo ol mediecre	NUMERO SCHE
			lo la la lo la
catasto Bergamo f7; mp.1756		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	0 1 1 0 1
PROPRIETA Privata USO ATTUALE S	bitazione	a) impossibile b) restauro integrale e) restauro interno o esterno d) restauri pazziali e) ottime condizioni a b c d e	
STRUTTURE STRUTTURE VERTICALI ORIZZONTALI	COPERTURE UMIDITA		a b c d e
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11	, 52	piano terreno	11111
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via S.Ale	ssandro	resto dell'edificio	
		spazi liberi 1/2	////
		DESTINAZIONE DI PIANO	
DATI CRONOLOGICI Ristrutturazione quasi totale di un e	DATI TIPOLOGICI Edificio in testata di cortina	STRUTTURE E MATERIALI Murature in pietra e miste e strutt	
dificio precedente di cui si è conser Pianta quasi rettangolare		in c.a.	
vato il portale	Altezza di due piani più seminterra	e piani più seminterra Solai in c.a. e laterizio	
	to su strada; di quattro piani sul	Tetto con orditura in legno e manto	
	fronte interno		
	Copertura a due falde	Zoccolo in pietra a vista	
	CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		
	Portale architravato con stemma		
PROPRIETARIO ATTUALE	antico	PROPOSTE DI RESTAURO	
	Colossale conifera e altri alberi		
TROPALEZARIO ATTORIB			
PAGE PART ATTURES	a foglie caduche nello spazio di		
PACEALLIANO ATTORIB	pertinenza	OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA		OSSERVAZIONI	
	pertinenza	OSSERVAZIONI	
BIBLIOGRAFIA DOCUMENTI ANNESSI	pertinenza		
BIBLIOGRAFIA DOCUMENTI ANNESSI	pertinenza Garage a sud.	REDATTA DA G.Colmuto Zanell	
BIBLIOGRAFIA	pertinenza Garage a sud.		la -giugno '



