



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio di carattere rustico																		EPOCA sec.XVII (?)									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Alessandro VIA S. Alessandro																		N. CIV. 130									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 4 1																	
CATASTO Bergamo f.7; mp. 1860																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE nessuno									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio di difficile datazione:																		Edificio a testata di cortina.									Muratura in pietra e mista, parzialmen-																										
forse secentesco.																		Pianta quadrangolare.									te intonacata.																										
Costituiva probabilmente la dipendenza																		Altezza di due piani.									Solai in legno.																										
dell'edificio a sud, come questo ora																		Copertura a due falde.									Tetto con orditura in legno e manto in																										
vuoto.																		Falda del tetto molto sporgente									coppi?																										
																		verso l'interno.									Contorni delle aperture in arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Il volume conclude armonicamente la									Restauro fronti esterne, riprendendo la																										
																		cortina. La fronte su strada reca									scritta.																										
																		la scritta "C.(contrada) del Matume"																																			
																		Volte a vela in cotto nell'ambiente																																			
																		a piano terra lungo il vicolo.																																			
BIBLIOGRAFIA																		La scalinata che scende verso sud									OSSERVAZIONI																										
																		corrisponde all'antico vicolo del																																			
																		Lapacano che aderiva alla cinta del																																			
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. le Muraine.																																			
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.Colnuto Zanella-giugno 1973																										
NEG. 192.3 / 191.30a / 198.3a/																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

