



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.A lessandro VIA S. Alessandro																		N. CIV. 128									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 4 2																	
CATASTO Bergamo f. 7; mp. 1859																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE nessuno									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 13																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio probabilmente secentesco.																		Edificio in cortina a pianta irregolare con cortile interno, originariamente con ingresso carrale e pedonale.									Muratura in pietra e mista.																										
Chiuso l'ingresso carrale a valle.																		Altezza di due piani su strada.									Volte a piano terra.																										
																		Copertura a due falde.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																										
																											Contorni delle aperture in arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Fronte lievemente angolata. Portale ad arco a tutto sesto con stemma scalpellato sovrastante e finestre rettangolari con inferriata a piano terra su strada decorati (affreschi tardo ottocento). Portico a pilastri ottagonali verso l'interno.																																			
BIBLIOGRAFIA																		Al 1° piano sala verso valle con volte lunettate.									OSSERVAZIONI																										
																											Privo d'interesse il piccolo cortile interno																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G. Colnuto Zanella-giugno 1973																										
NEG. 191.32a / 191.31a / 198.2a / 198.4a																											REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

