



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Casa Palvis																		EPOCA sec. XVII									1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S. Alessandro VIA S. Alessandro																		N. CIV. 126									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 4 3																	
CATASTO Bergamo f. 7; mp. 1858																		USO ATTUALE nessuno									2. NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA v. osservazioni																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVII secolo																		Edificio in cortina a pianta ret-									Maturata mista, intonacata.																										
Una lapide in facciata ricorda che nel-																		tangolare con appendice sul retro.									Solai in legno.																										
la casa nacque nel 1881 la beata Teresa																		Altezza di tre piani più sottotet-									Soffitto con volte.																										
Verzeri.																		to su strada.									Tetto con orditura in legno e manto in																										
																		Copertura a due falde.									coppi.																										
																											Contorni delle aperture in arenaria.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Fronte importante lievemente ango-									Rifacimento intonaco in facciata e sostit-																										
																		lata con grande portale ad arco a									tuzione contorni in arenaria sfaldati.																										
																		tutto sesto in pietra bugnata e																																			
																		due finestre con inferriata latera-									OSSERVAZIONI																										
																		li.									Edificio chiuso da poco. Interno non visi-																										
BIBLIOGRAFIA																		Al 1° e 2° piano contorni finestre									tato, ma secondo testimonianze orali,																										
PELANDI, 1965, III, 135.																		con coronamento rettilineo agget-									tato, ma secondo testimonianze orali,																										
																		tante.									con elementi degni di attenzione.																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA G. Colnuto Zanella-giugno 1973																										
NEG. 191.33a /195.13																											REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

