



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 124									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 4 4																	
CATASTO Bergamo f. 7; mp. 1855																		USO ATTUALE abitazione (solo parzialmente)									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n. a. art. 11																		piano terreno									1 2									A=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		resto dell'edificio									1 2									B=4																	
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Probabilmente del XVII secolo																		Edificio in cortina con pianta a C. Altezza di tre piani più sottotetto nel corpo su strada; il corpo di fabbrica interno posto a un livello più basso ha fronte sul cortile di due piani e quella a valle di quattro. Coperture a due falde																		Muratura mista intonacata Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni delle aperture in arenaria																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Portale ad arco con antico numero civico 544 in chiave; finestre quadrate con inferriata a monte del portale																																			
BIBLIOGRAFIA																		Spazio sul retro, già frutteto, ora abbandonato.																		OSSERVAZIONI																	
																																				Prive di particolare interesse le fronti interne; degradata quella esterna a ovest																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																		REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973																	
NEG. 191.35a/195.9 / 195.10 / 195.11																																				REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

