



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII,XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 122									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f 7; mp. 1854																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio probabilmente settecentesco ristrutturato all'inizio del XX secolo																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									; Muratura mista, intonacata								
Aggiunti corpo più bassi sul retro																		Altezza di quattro piani su strada									Solai in legno								
																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Corpo B a un livello più basso del corpo su strada									Contorni aperture in arenaria								
																											Terrazza con balaustra in pietra artificiale								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Dignitosa fronte su strada con portale ad arco e finestre rettangolari con inferriata a piano terra, finestre con coronamento rettilineo aggettante al 1° e 2° piano																	
BIBLIOGRAFIA																		Decorazione di gusto liberty nel vano scala. Terrazzo con pergola sul retro.									OSSERVAZIONI								
																		negoni, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno1973								
NEG. 191.36a/ 196.14 / 195.24																											REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

