



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII?-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 1 4 6																										
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 120									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																										
CATASTO Bergamo f.7; mp. 1851																		USO ATTUALE abitazione									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi									DESTINAZIONE DI PIANO																	
PROTEZIONE PROPOSTA																		1 2									1 2									1 2									4																	
DATI CRONOLOGICI Ristrutturazione nel primo '900 di un edificio probabilmente settecentesco																		DATI TIPOLOGICI Edificio in cortina a pianta quadrata rettangolare									STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista, intonacata																																			
Non originarie le aperture rettangolari a piano terra																		Altezza di tre piani su strada e di cinque sul retro									Solai in legno																																			
Sopralzo probabilmente posteriore al 1945, arretrato e non visibile dalla strada																		Coertile interno con pianerottoli-ballatoi ad andamento sinuoso									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
																		Copertura a due falde e in parte a terrazza									Contorni aperture su strada in ardenaria																																			
																		Coertile coperto con lucernario.																																												
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Degradata la fronte ovest; priva di elementi di rilievo la fronte su strada, tuttavia inserita nella cortina									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
BIBLIOGRAFIA																		Spazio di pertinenza sul retro tenuto a verde.									OSSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI NEG. 191.37a / 196.14 / 195.26 / 191.2a																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno197"									REVISIONATA DA V.Zanella - Luglio 1973																										
																		VISTA DA																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

