



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 118									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.7; mp. 1850																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									NUMERO SCHEDA								
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									0 1 1 0 1 4 7								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e52																		piano terreno									1 2 3 4 5								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		resto dell'edificio									1 2 3 4 5								
																		spazi liberi									1 2 3 4 5								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Facciata di aspetto settecentesco																		Edificio in cortina a pianta rettangolare									Muratura mista, intonacata								
Interventi interni (vano scala, balconi sul retro) di questo secolo.																		Altezza di tre piani su strada, di quattro sul retro									Solai in legno								
																		Copertura a due falde									Tetto con orditura in legno legno e manto in coppi.								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portale ad arco a tutto sesto a valle; due finestre laterali con inferrata a piano terra; ai piani superiori finestre con coronamento aggettante rettilineo.									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Androne con soffitto piano e stucchi (recenti). Sul retro spazio libero con alberi da frutta su due terrazzi degradanti.									REDATA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973								
DOCUMENTI ANNESSI																											REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973								
NEG. 195.16 / 195.27																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

