



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																									
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XXprima'45									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre di buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA 0 1 1 01 5 0																																									
LOCALITA S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 110-112									2 - NECESSITA DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno e esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																																									
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1842-1843																		PROPRIETA privata USO ATTUALE abitazione									<table border="1"> <tr> <td>STRUTTURE VERTICALI</td> <td>STRUTTURE ORIZZONTALI</td> <td>COPERTURE</td> <td>UMIDITA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>									STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE	UMIDITA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>									a	b	c	d	e																				
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE	UMIDITA																																																																										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																																										
a	b	c	d	e																																																																									
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																		piano terreno									1 2																																																		
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada, spazio libero sul retro																		resto dell'edificio									1 2																																																		
																		spazi liberi									1 2																																																		
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																											
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																		
Completa ristrutturazione dei due map- pali prima del 1945																		Edificio in cortina a pianta irre- golare									Struttura in c.a.																																																		
Interventi recenti: modifiche parziali dal fronte interno, costruzione di corpi su terrazza																		Altezza di due piani più sottotet- to abitato nel corpo a valle; di 4- 5 piani il corpo a monte									Muratura mista, intonacata																																																		
Sistemazioni interne, rifacimento into- nachi																		Coperture a due falde e, in parte, a terrazza									Solai misti in laterizio e c.a.																																																		
																		FRONTI SU STRADA DIVERSE PER I DUE MP., MA UNIFICATE DALLO STESSO CRIT- TERIO DI AMBIENTAZIONE: inferriate molto elaborate nelle aperture a piano terra; intonaco a greffito nella parte alta dell'edificio a valle. Motivi neo-rococò nella fron- te a monte. Mossa fronte interna con terrazze e verande. Cortile sul re- tro con vasca centrale, aiuole, pal- me e balaustra terminale.									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																																		
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni aperture, balaustre delle terrazze in pietra artificiale																																																		
PROPRIETARIO ATTUALE																		MP., ma unificate dallo stesso cri- terio di ambientazione: inferriate molto elaborate nelle aperture a piano terra; intonaco a greffito nella parte alta dell'edificio a valle. Motivi neo-rococò nella fron- te a monte. Mossa fronte interna con terrazze e verande. Cortile sul re- tro con vasca centrale, aiuole, pal- me e balaustra terminale.									PROPOSTE DI RESTAURO																																																		
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																																																		
DOCUMENTI ANNESSI																											REDDATA DA G. Colmuto Zanella -giugno 1973																																																		
NEG. 195.20 / 195.22 / 195.31 / 195.32																											REVISIONATA DA V. Zanella -luglio 1973																																																		
																											VISTA DA																																																		
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																											

