




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificii residenziale																		EPOCA sec.XVI-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITA S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 108									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 5 1 1								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1835,1840																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																	
PROPRIETA privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITA												GRADO																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																		piano terreno									1 2									A=3								
PROTEZIONE PROPOSTA oltre le fronti del corpo A i passaggi interni acciottolati e lo spazio sul retro																		resto dell'edificio									1 2									B=6								
																		spazi liberi									1 2									C=5								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Del XVI secolo il corpo a monte Cortile a valle degradato da perfezionamenti e ridotto all'inserimento di basse costruzioni (B) Chiuso l'ingresso a valle																		Edificio in cortina a pianta irregolare con due cortili interni Altezza di due piani più sottotetto su strada; di quattro piani sul retro. Corpi aggiunti (B) di uno-due piani Coperture a due falde (alcune parti a terrazza) Corpo C a un piano coperto a due falde.									Muratura in pietra e in mattoni, intonacata Solai in legno. Volte a piano terra Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture in arenaria (alcune in legno nel cortile principale)																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Edificio distinguibile in due parti originariamente con ingressi distinti. Notevole la fronte a monte simmetrica con portale centrale ad arco a tutto sesto e finestre quadrate con inferriate ai lati. Finestre con coronamento rettilineo aggettante al 1° piano e quadrate sottotetto. monti sormontati da vessillo e aquila. Androne con voltine. Cortile originariamente con portico a due luci nella controfacciata. Grande arco sovrastante. Interessante passaggio a volta, acciottolato, al giardino pesto sul retro a un livello più basso. Giardino ben curato.									Valorizzazione facciata e cortile a nord. Liberare cortile a sud. Osservazioni Cortile con spazio raccolto e dignitoso									REDATTA DA G. Colmuto Zanella -giugno 1973								
BIBLIOGRAFIA																											REVISIONATA DA V. Zanella -luglio 1973																	
Notevole stemma sopra il portale con tre																											VISTA DA																	
DOCUMENTI ANNESSI																																												
NEG. 61.15 / 191.17a / 191.18a / 191.19a / 191.21a / 181.22a / 181.23a / 191.24a / 191;28 scheda bis																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0																													
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																													
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										LOCALITÀ S.Alessandro										VIA S.Alessandro										N. CIV. 108										NUMERO SCHEDA									
REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973										REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973										VISTA DA										0 1 1 0 1 5 1																			
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0										1 2 3 4 5 6 7 8 9 0																													