



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 106-106A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 5 2																	
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1835																											2 - NECESSITA' DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11,13,52																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronti e vano scale																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta irregolare con cortile interno									Muratura mista, intonacata																										
Ripresa recente delle fronti su strada e sul cortile																		Altezza di tre piani su strada; sopralzo e torretta a nord non visibili dalla strada									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																		Coperture a falde									Contorni aperture in arenaria																										
																											Androne pavimentato in mattoni con liste di arenaria																										
																											Cortile in lastre di arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Portale ad arco ribassato in posizione non centrale;androne leggermente in discesa; cortile raccolto ed elegante con contorni delle aperture più importanti che su strada;									Restauro fronte ovest																										
BIBLIOGRAFIA																		pozzo in pietra su un lato;balconcino ad angolo al 1° piano in corrispondenza del vano scale con mensole sagomate e bella ringhiera in ferro. Vano scale notevole con delicati stucchi.Balconcini in ferro sagomati al penultimo piano sul retro.									OSSERVAZIONI									Soffitti affrescati nell'800 in vari ambienti																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA									G.Colmuto Zanella -giugno 1973																	
NEG. 61.14 / 61.11 / 61.12 /195.35																											REVISIONATA DA									V.Zanella luglio 1973																	
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

