



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec.XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro									N. CIV. 96-96A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1884									USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									STRUTTURE VERTICALI									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									GRADO								
UMIDITÀ									protezione esistente P?R.G. n.a. art. 11									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									A=3								
									resto dell'edificio									B=5								
									spazi liberi																	
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
In cortina medioevale edificio di aspetto sei-settecentesco Sistemazioni nel cortile (veranda) nel 1927 Restauro facciata nel 1972 Apertura rettangolare a monte del por- tale non originaria									Edificio in cortim su lotto rettangolare Pianta a C con cortiletto interme- dio porticato su un lato Altezza di quattro piani Copertura a due falde Basso corpo rustico (B) sul retro coperto a due falde.									Muri prevalentemente in pietra Solai in legno Volte a piano terra Tetto con orditura in legno e manto in coppi Contorni aperture in arenaria sul re- tro in pietra artificiale in facciata								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Portale in arenaria bugnata Portico ad archi su colonne Soffitto al 1° piano con pitture tardo-ottocentesche																	
BIBLIOGRAFIA									Ballatoi sul retro Spazio libero retrostante tenuto a verde									OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI									ne raffiguranti la via con le chiese									L'attuale garage a lato dell'ingresso era il luogo per le carrozze. Cancellata da poco pitture nella volta dell'andro di S. Benedetto e di S. Carlo.								
NEG. 1.36a / 1.29a / 1.32a																		REDATTA DA G. Colmuto Zanella - giugno 1973 REVISIONATA DA V. Zanella - luglio 1973 VISTA DA								

