



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIII(?) - XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 94-94A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1885																		USO ATTUALE abitazione, laboratorio artigiano									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>								
																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		a) impossibile b) restauro integrale									c) restauro interno o esterno								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		d) restauri parziali e) ottime condizioni									NUMERO SCHEDA								
																		GRADO									0 1 1 0 1 5 8								
																		piano terreno									1 2								
																		resto dell'edificio									1 2								
																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
In cortina medioevale (gli edifici adiacenti hanno in vista muri antichi) Fronte ristrutturata all'inizio del '900 Intonaco recente																		Edificio in cortina a stretta pian- ta rettangolare Altezza di tre piani Copertura a terrazza verso strada e a due falde sul retro.									Muratura in pietra e mista Fronte intonacata Solai in legno Volte a piano terra Tetto con orditura in legno e manto in coppi Pensilina e balaustra del terrazzo in cemento								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
																		Laboratorio al n. 94A con volta a botte Portalinò e androne postò a metà sul mp. 1885, a metà sul mp. 1887									Ristrutturazione interna								
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianaII, vetrina, insegna, ecc.									REDDATA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973								
NEG. 194.26a																											REVISIONATA DA V.Zanella - luglio 1973								
																											VISTA DA								
1									2									3																	

