



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOGA <b>sec. XVIII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>S. Alessandro</b> VIA <b>S. Alessandro</b>																		N. CIV. <b>94 (interno)</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.8; mp. 1881</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																		resto dell'edificio									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Probabilmente del XVIII secolo																		Edificio isolato, interno rispet-									Muratura mista (piano rialzato in								
Interno al 1930: aggiunta di scala ester-																		to alla cortina, a pianta qua-									mattoni) intonacata								
na e di balcone in facciata con soprae-																		drangolare									Solai in legno								
levazione di un piano																		Altezza di due-tre piani									Tetto con orditura in legno e manto								
																		Balcone sul fronte ovest e scala									in coppi								
																		esterna									Ripostiglio con copertura in eternit								
																		Copertura a falde distinte.																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Nello spazio di pertinenza a ovest																	
																		ripostiglio a un piano con copertu-																	
																		ra piana																	
BIBLIOGRAFIA																		Il vicolo cieco adiacente volto in									OSSERVAZIONI								
																		direzione sud-ovest corrisponde																	
																		all'antico vicolo dei "Cavettoni"																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.									REDAITTA DA <b>G. Colmuto Zanella -giugno 1973</b>								
NEG. 1.10a / 1.11a / 1.6a																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella -luglio 1973</b>								
																											VISTA DA								

