



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII(?) - XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 92-92A									a) pessimo b) attivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.8 ; mp. 1887																		USO ATTUALE negozio, abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COPERTURE <input type="checkbox"/>									c) restauro interno o esterno								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									d) restauri parziali e) ottime condizioni								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																		piano terreno									a b c d e								
																		resto dell'edificio									GRADO								
																		spazi liberi									3								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
In cortina, medioevale (gli edifici adiacenti hanno in vista muri antichi)																		Edificio in cortina									Muratura in pietra e mista								
Rifacimento facciata e balconi sul retro nel primo '900																		Stretta pianta rettangolare									Solai in legno								
																		Altezza di tre piani più sottotetto									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Copertura a due falde con terrazza antistante verso strada									Contorni aperture in facciata e balaustra terrazza in pietra artificiale								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Portalino e androne in comune con l'edificio alla scheda 01.1.01.58									Ristrutturazione interna								
																		Ballatoi sul retro collegati con quelli della scheda 59									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		Balaustra su strada in corrispondenza del terrazzo																	
																		Fronte interna che costituisce un lato di un cortile degradato e ormai quasi privo di carattere																	
DOCUMENTI ANNESSI																											REDAITTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973								
NEG. 1.37a / 1.22a																											REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

