




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIII(?)–XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 90									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 6 2																	
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1889																		USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																		COBERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada e sul cortile a sud																																				resto dell'edificio									1 2								
																																				spazi liberi									1 2								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Visibili murature medioevali su strada a piano terra																		Edificio in cortina a pianta irregolare stretta e allungata in profondità affacciantesi su due cortili.																		Murature miste e in pietra intonacate Solai in legno, tetto con orditura in legno e manto in coppi																	
Interventi vari, anche recenti, all'interno, disordinati																		Altezza di tre piani su strada, di due sul cortile a nord, di quattro su quello a sud																		Contorni aperture in arenaria																	
																		Copertura a falde e in parte piana																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		Apertura ad arco ribassato in conci di pietra aspacco di cava in facciata al piano terra simile a quella a sud sul mp. 1893. Finestre strombate e portale ad arco con stemma in chiave sulla fronte interna a sud																																			
BIBLIOGRAFIA																		Molto degradate le fronti sul cortile a nord.																		OSSERVAZIONI																	
																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		La fronte sul cortile sud costituisce l'unico lato ancora autentico e valido di un cortile rimaneggiato malamente																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA G. Colmuto Zanella -giugno 1973																	
NEG. 196.26 / 1.23a / 196.30 / 196.29																																				REVISIONATA DA V. Zanella -luglio 1973																	
1.13a																																				VISTA DA																	
Scheda bis ▶																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA S.Alessandro									N. CIV. 90									NUMERO SCHEDA								
																																													0 1 1 0 1 6 2																	
REDATTA DA C. Colmuto Zanella-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973																		VISTA DA																										
																																																														
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												