





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XV(?)–XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA S. Alessandro									N. CIV. 86-88									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1890-1891									USO ATTUALE abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11									a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA									piano terreno									1 2								
									resto dell'edificio									1 2								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Muri di base molto antichi									Edificio interno a pianta irregolare									Muratura mista intonacata								
Ristrutturazione interna ed esterna quasi totale del mp. 1891 nel 1960 circa insieme ad una nuova sistemazione del cortile									Altezza di tre-quattro piani									Alcune strutture in c.a.								
Interventi solo parziali e disordinati nel mp. 1890									Copertura a più falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Contorni aperture in arenaria e alcune in marmo								
									Androne in discesa nel mp. 1891									Balcòni in c.a.								
PROPRIETARIO ATTUALE									con portale antico in pietra a grossi conci ad arco ribassato.									Cortile pavimentato in marmo								
									PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI								
																		Rinnovo del cortile conforme e materiali non adeguati								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno 1973								
NEG. 1.2a / 1.8a / 196.5 / 1.16a / 1.30a																		REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973								
- Scheda bis																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S. Alessandro																		VIA S. Alessandro									N. CIV. 86-88									NUMERO SCHEDA								
REDAITTA DA G. Colombo Zanella -giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella -luglio 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 1 6 3																	
																																																														
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												