




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XIV-XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA S. Alessandro									N. CIV. 80-82									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f8; mp. 1895-1897									USO ATTUALE negozio,abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11									piano terreno									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA									resto dell'edificio									1 2								
									spazi liberi									1 2								
									DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Muri medioevali nella parte a monte. Edificio ristrutturato probabilmente all'inizio del XIX secolo. Tamponato parzialmente il portico. Più recente il corpo B; il lato che si affaccia sul cortile a nord è stato ristrutturato con tutto il cortile intorno al 1960.									Edificio in cortina a pianta irregolare. Altezza di quattro piani più sottotetto nel corpo A e di due piani nel corpo B. Copertura a due falde (A) e piana (B).									Muri in pietra e mattoni. Solai in legno. Tetto con orditura in legno e manto in coppi. Contorni aperture, pilastri del portico in arenaria. Volte a botte nel negozio.								
PROPRIETARIO ATTUALE									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
									Due ingressi su strada:piano terra ritmato con quattro aperture ad arco,le due estreme corrispondenti agli ingressi.Androne a monte con volta archiacuta;muratura soprastante visibile su strada in conci quadrati di pietra lievemente bombati. Cortiletto interno con portico a tre archi su pilastri nella controfacciata; balconi sul lato sud.									Rimettere in evidenza i muri antichi. Rifare zoccolo in arenaria sfaldato. Eliminare tettoie.								
BIBLIOGRAFIA									DOCUMENTI ANNESSI									OSSERVAZIONI								
									NEG. 1.18a / 194.29a / 1.19a / 1.20a 196.4 Scheda bis									REDAITTA DA G. Colmato Zanella-giugno 1973								
																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																		VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		NUMERO SCHEDA																										
LOCALITA' S. Alessandro						VIA S. Alessandro						N. CIV. 80-82						0 1 1 0 1 6 5																										
REDATTA DA G. Colmuto Zanella-giugno73																		REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973									VISTA DA																	
																																												
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										