



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XIX</b>																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>S. Alessandro</b> VIA <b>S. Alessandro</b>																		N. CIV. <b>78</b>																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f. 8, mp. 1900</b>																		USO ATTUALE <b>negozi (chiusi) abitazione</b>																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																																				a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11</b>																																				a b c d e								
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte su strada</b>																																				piano terreno								
																																				resto dell'edificio								
																																				spazi liberi								
																																				DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
<b>Edificio di aspetto ottocentesco.</b>																		<b>Edificio in cortine con pianta a L.</b>																		<b>Muratura mista, intonacata.</b>								
<b>Sul retro costruito di recente a sbalzo</b>																		<b>Altezza di tre piani.</b>																		<b>Solai in legno.</b>								
<b>a partire dal 1° piano un piccolo corpo</b>																		<b>Ballatoi d'angolo sui due piani.</b>																		<b>Tetto con orditura in legno e manto in</b>								
<b>verso monte.</b>																		<b>Copertura a due falde.</b>																		<b>coppi.</b>								
																																				<b>Contorni delle aperture in arenaria.</b>								
																																				<b>Ballatoi con struttura portante in</b>								
																																				<b>arenaria e ringhiera in ferro.</b>								
																																				<b>Zoccolo con intonaco a crespone.</b>								
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO								
																		<b>Facciata modesta con resti di un</b>																										
																		<b>intonaco affrescato.</b>																										
																		<b>Cortile con aiuole.</b>																										
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																		negozii, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.																		REDATTA DA <b>G. Colnato Zanella-giugno 1973</b>								
<b>Neg. 194.31a / 196.6</b>																																				REVISIONATA DA <b>V. Zanella-luglio 1973</b>								
																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

