



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA sec. XV-XIX										1 - VALORE ARCHITETTONICO																			
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro										N. CIV. 74-74A										a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																			
CATASTO Bergamo f. 8; mp. 1903a										USO ATTUALE magazzino, abitazione										2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																			
PROPRIETÀ privata										STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>										STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>										COPERTURE <input type="checkbox"/>									
										UMIDITÀ <input type="checkbox"/>										a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11										PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada e colonna con capitello all'interno										NUMERO SCHEDA																			
																				0 1 1 0 1 6 8																			
																				GRADO																			
																				a b c d e																			
																				3																			
																				DESTINAZIONE DI PIANO																			
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										STRUTTURE E MATERIALI																			
Probabilmente del XV secolo (v.colonna del portico.										Edificio in cortina con pianta quadrangolare con cortile interno.										Muratura mista, intonacata.																			
Apertura posteriore (sec.XX) su strada per negozio.										Altezza di tre piani.										Solai in legno.																			
										Tetto a due falde.										Tetto con orditura in legno e manto in coppi.																			
										CARATTERISTICHE E CONTESTO										Contorni delle aperture in arenaria.																			
										Fronte con decorazioni a graffito, assai deperite.										Zoccolo su strada a crespone.																			
										Aperture ad arco ribassato per negozi, con roste in ferro.																													
										Cortile interno con il lato a prosecuzione dell'androne con portico a due luci su colonna con capitello lavorato. Scale esterne e ballatoi.										PROPOSTE DI RESTAURO																			
PROPRIETARIO ATTUALE																				Rifacimento intonaco.																			
																				Risanamento interno e ristrutturazione.																			
BIBLIOGRAFIA										Sul lato ovest del cortile a piano terra finestre quadrate con inferriate.										OSSERVAZIONI																			
																				Edificio molto degradato, ma originariamente interessante.																			
DOCUMENTI ANNESSI										negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.										REDATTA DA G.Colmuto Zanella-giugno 1973																			
NEG.194.33a/196.8/194.34a/194.36a																				REVISIONATA DA V2Zanella-luglio 1973																			
																				VISTA DA																			

