



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XXdopo'45									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 72									a) pessimo b) attivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 1 6 9																	
CATASTO Bergamo f.8; mp. 1906-1907																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE abitazione																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11 e 52																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Ristrutturazione completa di antichi e- difici posti sui due mappali in epoca recente(arch.Vittorio Faglia)1965 cir- ca).																		Edificio in cortina a pianta ir- regolarmente rettangolare. Altezza di quattro piani su strada e di sei sul retro.									Struttura in c.a. Muri di tamponamento in mattoni. Solai misti in laterizio e c.a. Tetto misto in laterizio e c.a. Manto incoppi.																										
Erano di proprietà Suardo.																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Grande apertura d'ingresso che forma squarcio nella cortina. Garages sotto il giardino.																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																										
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA G.Colmuto Zanella-giugno 1973																										
NEG. 113,28 / 113,29																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

