



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec. XX dopo '45</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO																										
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>72</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																										
CATASTO <b>Bergamo f.8; mp. 1898</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						NUMERO SCHEDA																													
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11 e 52</b>																											0 1 1 0 1 7 0																										
PROTEZIONE PROPOSTA																											GRADO																										
																											a b c d e																										
																											5																										
																											piano terreno																										
																											resto dell'edificio																										
																											spazi liberi																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio di recente costruzione su un'area prima parco dipendente dallo edificio di proprietà Suardo posto sul mp. 1906-1905 (v.scheda 01.1.01.69); arch. Vittorio Faglia (intorno al 1965)																		Edificio a pianta irregolare isolato in mezzo al verde Altezza di otto piani Copertura piana (in parte a falde)																		Struttura in c.a. Muri di tamponamento in mattoni Solai misti in laterizio e c.a. Tetto misto in laterizio e c.a.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Alberi nella zona verde circostante																																			
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																																			
NEG. 194.28a / 196.3																																				REDATTA DA <b>G.Colmuto Zanella</b> giugno 1973																	
																																				REVISIONATA DA <b>V.Zanella</b> luglio 1973																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

