



1									2									3																	
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>									<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Casa Fumagalli</b>																		EPOCA <b>sec. XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ <b>S. Alessandro</b> VIA <b>S. Alessandro</b>																		N. CIV. <b>70</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO <b>Bergamo f.8; mp. 1907</b>																		USO ATTUALE <b>abitazione</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>																		COBERTURE <input type="checkbox"/>									GRADO								
UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																		piano terreno									1 2								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G. n.a. art. 11, 13, 52</b>																		resto dell'edificio									1 2								
PROTEZIONE PROPOSTA																		spazi liberi									1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in testata da cortina									Muratura mista, intonacata								
Aggiunto garage nello spazio di pertinenza																		Pianta rettangolare									Solai in legno								
Sistemazioni interne rispettose dell'edificio																		Altezza di quattro piani									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Copertura a padiglione									Contorni aperture in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Fronte simmetrica: portale ad arco a tutto sesto in pietra e finestrelle quadrate ai lati con inferriate																	
																		Aperture ad arco sul fronte interno									OSSERVAZIONI								
BIBLIOGRAFIA																		probabile residuo di loggiato																	
																		Cortile sul retro delimitato da muretto																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>G. Colmuto Zanella -giugno 1973</b>								
NEG. 196.9 / 196.10 / 113.30																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella -luglio 1973</b>								
																		VISTA DA																	

