



1									2									3																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Istituto di S.Chiera																		EPOCA sec.XVI-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Garibaldi,5/ S.Alessandro N. CIV. 62-66																											a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.8; mp. 2369-1913																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ religiosa USO ATTUALE scuola materna,convitto stud.,pensionato																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			signore						GRADO																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11-Vincolo Soprintendenza 30/7/1954																		piano terreno									1/2								
PROTEZIONE PROPOSTA " " " 13 (per il corpo A, la chiesa, e B)																		resto dell'edificio									1/2								
																		spazi liberi									1/2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Chiesa del 1533 originariamente unita a un convento delle Clarisse soppresso a fine settecento																		Complesso di edifici posto all'angolo tra due strade									Muri antichi di pietra e mattoni								
Tale complesso è acquistato nel 1837 dalle suore di Maria Bambina																		Sul lato nord del grande cortile interno, rialzato rispetto alla strada, chiesa a una navata con volta a botte e portico a tre archi sotto la cantoria di fondo									Strutture moderne in c.a.								
Primo parziale rimaneggiamento nel 1927; secondo recentissimo e globale rimaneggiamento (1968 circa) che ha conservato solo la chiesa, elementi del portico (prima posto a piano terra) e l'altezza di gronda del corpo d'angolo (B). Chiuso un oculo nell'abside della chiesa su strada.																		Portichetto sul fianco sud della chiesa, ricostruite con sei colonne del '500. Altezza di quattro piani il corpo B; di sei il corpo C.									Solai misti in c.a. e laterizio								
																		Coperture a padiglione									Tetto misto in laterizio e c.a. e manto in coppi								
																		CARATTERISTICHE E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																		Negli ambienti a piano terra verso via Garibaldi affreschi strappati da muri antichi nelle trasformazioni recenti. Affresco sbiadito sui muri esterni dell'abside a terminazione piana della chiesa, su via S.Alessandro. Notevoli i capitelli cinquecenteschi del portico.									OSSERVAZIONI								
PASTA, 1775, 74; FORNONI, 1905, 454, M.L.A.N. GELINI, 1952, 27; ZANELLA, 1971, 130																											Edilizia sarda alle suggestioni ambientali il corpo C								
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA G. Golumato Zanella -giugno 1973								
NEG. 113.17 / 113.20 / 113.21 / 113.24 / 113.22 / 113.23																											REVISIONATA DA V. Zanella luglio 1973								
Scheda bis																											VISTA DA								





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Istituto S.Chiera																		LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA Garibaldi,5/via S.Alessandro									N. CIV. 62-66									NUMERO SCHEDA								
REDDATTA DA G.Colmuto Zanella -giugno																		REVISIONATA DA V.Zanella -luglio 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 1 7 3																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												