




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Alessandro in Colonna e corpi annessi																		EPOCA sec.XV-XVIII-XIX																		1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITA S.Alessandro VIA S.Alessandro/Angolo via Borfuro																																				a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11 AT/AS																																				2 - NECESSITA DI RESTAURO								
PROPRIETA religiosa																		USO ATTUALE culto,sacrestie,ufficio parrocchiale(B)																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITA						GRADO																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno																		1 2			A=4					
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio																		1 2			B=3					
																		spazi liberi																		1 2								
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI								
Notizie dal XII secolo																		Chiesa ad una navata con brevè tran																		Murature in pietra e miste								
Chiesa ricostruita nel XVIII secolo																		setto,profondo presbiterio e cupo																		Fronti intonacate con contorni delle								
(arch.M.Alessandri;facciata M.Cortino-																		la all'incrocio.Simmetricamente al																		aperture in pietra								
vis)con fronte arretrata rispetto alla																		presbiterio a sinistra cappella,a																		Facciata rivestita in marmo bianco								
precedente quattrocentesca,di cui resta																		a sinistra accesso alle sacrestie																		Campanile in granito								
no muri perimetrali in pietra e l'am-																		Dacciata a due ordini																		Manto di copertura in coppi								
piano della Cappella del Corpus Do-																		Corpo B :a 3 piani (uffici parro-																		Spazi liberi a sud pavimentati in								
mini.Campanile iniziato nel 1842(G.Eo-																		chiali);copertura a padiglione																		cubetti di porfido								
vara)terminato da Muzio nel 1905.L'edi-																		Due sacrestie																										
ficio degli uffici parrocchiali è sta-																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
to restaurato recentemente																		Sagrato lastricato con parapetto																		PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE																		in marmo bianco e colonna su un																		Rifacimento intonaco esterno								
																		lato(V.Scheda 01.1.02.02)																										
BIBLIOGRAFIA FORNONI,1905,470;S.ANGELINI,																																				OSSERVAZIONI								
952;L.ANGELINI,1955;PELANDI,1965,III,																																												
05;ZANELLA,1971,130-33																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																										
EG.155.34/155.35/155.36/155.37/163.29a/																																				REDATA DA FIMAZZA-giugno 1973								
59.34/176.6a/176.9a																																				REVISIONATA DA V.ZANELLA,luglio 1973								
Scheda bis																																				VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Chiesa di S.Alessandro in Colonna e corpi annessi																											NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA S.Alessandro-angolo via Borfuro									N. CIV.									0 1 1 0 2 0 1								
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973									VISTA DA																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

