




1									1									1											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE												EPOCA						1 - VALORE ARCHITETTONICO			NUMERO SCHEDA								
Complezzo residenziale e per uffici												sec.XX dopo '45						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo			0 1 1 0 2 0 3								
LOCALITÀ						VIA						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
S.Alessandro						Orfuto 12/S.Orsola						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
CATASTO						USO ATTUALE						piano terreno			a b c d e														
Bergamo f.11;mp.463-464-2169						negozi, scuola, abitazioni						1 2			5														
PROPRIETÀ			STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			resto dell'edificio														
privata															1 2														
PROTEZIONE ESISTENTE																		spazi liberi											
P.R.G.n.a. art.11																		DESTINAZIONE DI PIANO											
PROTEZIONE PROPOSTA																													
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI					
Intervento recente sul luogo dove sorgeva il palazzo Sozzi, acquistato nel XIX secolo dalle Figlie del Sacro Cuore																		Edificio in cortina (arretrato su via S.Orsola) con sviluppo variamente articolato negli spazi tra le due vie						Struttura in c.a. e tamponamenti in laterizio					
																		Numero di piani variabile (da due a sei)						Solai misti in c.a. e laterizio					
																		Pianta irregolare						Tetto misto in c.a. e laterizio e manto in coppi					
																		Copertura a falde						Fronti intonacate con cornici delle finestre in pietra					
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						Piano terreno rivestito in ceppo					
PROPRIETARIO ATTUALE																		Intervento completamente negativo: tipico sventramento di carattere speculativo						Pavimenti spazi porticati in granito					
																		Spazi e cortili vari all'interno, porticati						PROPOSTE DI RESTAURO					
BIBLIOGRAFIA																		Passaggio pubblico tra via S.Orsola e via Borfuro						OSSERVAZIONI					
PELANDI, 1965, III, 149-150																								appali raggruppati perchè unica unità edilizia					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.						REDAITTA DA					
EG.157.20a/163.34a/166.17a/168.7/168.1/63.37a/168.4																								F.Mazza-giugno 1973					
																								REVISIONATA DA					
																								N.Zanella-luglio 1973					
																								VISTA DA					





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI						MONUMENTI								
DENOMINAZIONE																		Complesso residenziale e per uffici						NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ																		S.Alessandro						VIA Borfuro 12/S.Orsola						N. CIV.19-23		
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio1973						VISTA DA			0110203					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						