



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA Borfuro																		N. CIV.10									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 0 4																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.407																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE uffici,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo																		Edificio in cortina									Murature miste,intonacate																										
Deformato loggiato																		Due corpi di fabbrica su lotto rettangolare separati da cortile:corpo A di quattro piani più sottotetto;corpo B a due piani									Solai in legno																										
																		Tetto a due falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																										
																											Contorni delle aperture a piano terra in pietra																										
																											Androne lastricato																										
																											Cortile acciottolato																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Edificio ad impianto simmetrico																																			
																		Portale in pietra sormontato dallo																																			
																		unico balcone con porta-finestra																																			
																		timpanata.Architrave e finestre del																																			
																		1° piano con modanature.Portico a																																			
BIBLIOGRAFIA																		due luci ad archi su colonne nella									OSSERVAZIONI																										
																		controfacciata;ai piani superiori									Elemento importante nella cortina di via																										
																		ampie finestre ad arco,resti di log									Borfuro																										
																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. giato									Antico numero civico 1050 in facciata																										
DOCUMENTI ANNESSI																											REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																										
NEG.168.8/168.3/176.2a/176.1a																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																											VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

