




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' S.Alessandro VIA Borfuro																		N. CIV 8									a) pessimo b) attivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 0 5																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.405																		2 - NECESSITA' DI RESTAURO									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRAD																	
PROPRIETA' privata						USO ATTUALE uffici,abitazione						STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITA' <input type="checkbox"/>			a			b			c			d			e																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.N.A. art.11																		piano terreno									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA le fronti e il cortile																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XIX secolo(già collegio Fellegrini)																		Edificio in cortina a pianta a C Altezza di quattro piani(corpo A) di due piani nelle ali(corpo B) Copertura a padiglione(A)e piana o a due falde(B)									Murature miste,intonacate Solai in legno Tetto con orditura in legno e manto in coppi Rivestimento piano terreno e contorni delle aperture in pietra Androne con pavimento in mattoni a spina pesce e liste in arenaria																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO									OSSERVAZIONI																	
																		Edificio d'impianto simmetrico: no bile portale in pietra sormontato dall' unico balcone;tutto il pia no terreno rivestito in pietra bu gnata;fasce orizzontali marcadava zali.Cortile con portico trabeato su colonne sul lato dell'ingresso e delimitato sul lato opposto da negozii,attività artigianali,vetrino,im muro sormon tato da statuette,con fontana in asse col portale.Cortile acciotta lato con disegni geometrici polic cromi									Riprendere pavimentazione cortile;rifa mento intonaci									Elemento importante nella cortina di vi Borfuro,fondale di via Piccinini,scen dendo dalla Rotonda dei Mille																	
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI									REDAITTA DA									REVISIONATA DA																	
PELANDI,1965,III,157																		NEG.168.9/168.2/168.16/168.15/168.14 Scheda bis ▶									F.Mazza-giugno 1973									V.Zanella-luglio 1973																	
																											CHIA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S.Alessandro																		VIA Borfuro									N. CIV. 8									NUMERO SCHEDA								
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																		VISTA DA									0 1 1 0 2 0 5																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica.																																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												