




| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|---|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio residenziale | | | | | | | | | EPOCA sec.XVII-XVIII | | | | | | | | |
| LOCALITÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | S.Alessandro VIA Borfuro | | | | | | | | | N. CIV. 4A-6B | | | | | | | | |
| CATASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bergamo f.11;mp.404 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPRIETÀ | | | | | | | | | | | | | | | | | | privata | | | | | | | | | USO ATTUALE negozi,magazzino,abitazione | | | | | | | | |
| STRUTTURE VERTICALI | | | | | | STRUTTURE ORIZZONTALI | | | | | | COPERTURE | | | | | | UMIDITÀ | | | | | | 1 - VALORE ARCHITETTONICO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 - NECESSITÀ DI RESTAURO | | | | | | | | | 0 1 1 0 2 0 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni | | | | | | | | | GRADO | | | | | | | | |
| PROTEZIONE ESISTENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | P.R.G.n.a? art.11 | | | | | | | | | piano terreno | | | | | | | | |
| PROTEZIONE PROPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fronte su via Borfuro e fronti sul cortile | | | | | | | | | resto dell'edificio | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | spazi liberi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINAZIONE DI PIANO | | | | | | | | |
| DATI CRONOLOGICI | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio del XVII-XVIII secolo | | | | | | | | | STRUTTURE E MATERIALI | | | | | | | | |
| Recente il corpo C(a un piano,con copertura piana)che ha occupato parte del cortile | | | | | | | | | | | | | | | | | | Edificio a testata di cortina a pianta irregolare | | | | | | | | | Murature miste,intonacate | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Altezza di tre-quattro piani | | | | | | | | | Solai in legno | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tetti a falde | | | | | | | | | Tetto con orditura in legno e manto in coppi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ballatoi verso il cortile | | | | | | | | | Contorni delle aperture in arenaria | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ballatoi con struttura portante in arenaria | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cortile in parte lastricato,in parte acciottolato | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO | | | | | | | | | PROPOSTE DI RESTAURO | | | | | | | | |
| PROPRIETARIO ATTUALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | Portale centrale d'ingresso | | | | | | | | | Demolizione corpo C | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Notevole ambiente con volte a crociera su pilastri nella parte sud del corpo B originariamente aperto sul lato ovest | | | | | | | | | OSSERVAZIONI | | | | | | | | |
| BIBLIOGRAFIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cannello tra il corpo A e quello B | | | | | | | | | Elemento da valorizzare della quinta di via Borfuro | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTI ANNESSI | | | | | | | | | | | | | | | | | | negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. | | | | | | | | | REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973 | | | | | | | | |
| NEG.168.17/168.22/168.19/168.18/168.23/168.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973 | | | | | | | | |
| Scheda bis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMUNE DI BERGAMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MONUMENTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENOMINAZIONE Edificio residenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCALITÀ S. Alessandro | | | | | | | | | | | | | | | | | | VIA Borfuro | | | | | | | | | N. CIV. 4A-6B | | | | | | | | | NUMERO SCHEDA | | | | | | | | |
| REDATTA DA R. Mazza-giugno 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973 | | | | | | | | | | | | | | | | | | VISTA DA | | | | | | | | | 0 1 1 0 2 0 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| altri elementi di identificazione grafica e fotografica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |