




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale e commerciale												EPOCA sec.XIX-XX						1 - VALORE ARCHITETTONICO						NUMERO SCHEDA					
LOCALITÀ S.Alessandro VIA XX Settembre-Borfuro												N. CIV.						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo						0 1 1 0 2 0 9					
CATASTO Bergamo f.11;mp.384												PROPRIETÀ privata						USO ATTUALE negiz,abitazione						GRADO					
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			2 - NECESSITÀ DI RESTAURO						a b c d e											
												a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a.art.11												piano terreno						1 2			3								
PROTEZIONE PROPOSTA Fronte su strada												resto dell'edificio						1 2											
												spazi liberi						1 2											
												DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI											
Edificio probabilmente del secolo scorso												Edificio d'angolo tra due strade con pianta rettangolare						Murature miste(A)											
Trasformazione radicale intorno al 1971 di tutto l'edificio con conservazione della facciata e di parte del corpo di fabbrica su via XX Settembre e ristrutturazione del resto(arch.:Barbero,Gambirasio,Zenoni)												Altezza di quattro piani(A) e di tre piani(B)						Struttura in c.a. e tamponamenti in laterizio(B)											
												Copertura a falde(A),piana(B)						Solai in c.a. e laterizio											
																		Fronti intonacate con contorni in pietra artificiale(A);con pannelli profilati in ferro e vetrate(B)											
																		Scala esterna in c.a.											
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						PROPOSTE DI RESTAURO											
PROPRIETARIO ATTUALE												Edificio distinguibile in due parti :A su via XX Settembre,inserita nel contesto degli edifici in cortina con porticato;B :su via Borfuro ,ottimo esempio di architettura contemporanea.La creazione dello spazio libero(foto 5)con scala e rampa garage ha liberato su due la						OSSERVAZIONI											
BIBLIOGRAFIA												negozii,attività artigianali,vetaino, insegna,ecc. ti squalidi						Importante elemento d'angolo											
DOCUMENTI ANNESSI												muri in contrasto con l'insieme						REDDATTA DA F.Mazza-giugno 1973											
NEG.168.37/168.36/168.35/168.32/168.31																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973											
SCHEDA BIS																		VISTA DA											
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9											





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI						MONUMENTI														
DENOMINAZIONE																		Edificio residenziale						NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ																		S.Alessandro						VIA XX Settembre+Borfuro						N. CIV.								
REDATA DA																		F.Mazza-giugno 1973						REVISIONATA DA						V.Zanella-luglio 1973						VISTA DA		
																																						
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9												