



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA sec.XIX-XX						1 - VALORE ARCHITETTONICO						NUMERO SCHEDA														
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Orsola												N. CIV. 1						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo						0 1 1 0 2 12														
CATASTO Bergamo f.11;mp.477												2 - NECESSITÀ DI RESTAURO						GRADO																				
PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozio,abitazione												a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni						a b c d e																				
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ			piano terreno			1 2			3																				
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11												resto dell'edificio						1 2			3																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada												spazi liberi						1 2																				
DESTINAZIONE DI PIANO																																						
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																				
n cortina più antica edificio di aspetto ottocentesco									Edificio in cortina a pianta quadrangolare									Murature miste,intonacate																				
apertura vetrine al piano terreno in epoca recente									Altezza di quattro piani più sotto tetto abitabile									Solai in legno																				
rifacimenti sul lato nord in corrispondenza del cortile(coperto)del mp.393									Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in coppi																				
																		Zoccolo a piano terreno in pietra																				
																		Contorni delle aperture in pietra																				
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																				
PROPRIETARIO ATTUALE									Finestre al 1° e 2° piano con inferriata									Rifacimento intonaco(diverso)su via S.Orsola;sistemare vetrine;togliere inferriate																				
BIBLIOGRAFIA									Facciata senza particolari pregi architettonici(valore solo ambientale)unificata dal negozio Sprint									OSSERVAZIONI																				
																		Ingresso alle abitazioni da via XX Settembre n.16																				
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																				
NEG.164.22a																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																				
																		VISTA DA																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

