



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII?-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																										
LOCALITÀ S.Alessandrò VIA S.Orsola																		N. CIV. 9-9B									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 1 6																										
CATASTO Bergamo f.11;mp.468																		PROPRIETÀ privata									USO ATTUALE negozi,abitazione									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																										
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>																		STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via S.Orsola,cortile porticato									piano terreno									1 2																										
																											resto dell'edificio									1 2																										
																											spazi liberi									1 2																										
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio con elem ^e ti (portico) almeno secenteschi																		Edificio in cortina a pianta quadrangolare con cortile interno quadrato									Murature miste,intonacate																																			
Aggiunto il corpo C e il blocco dei servizi sul retro in questo secolo																		Altezza di 4 piani più sottotetto non abitabile il corpo A,di 3 piani il corpo B;di 1 piano il corpo C coperto a terrazza									Solai in legno																																			
Trasformazioni del piano terra su via S.Orsola																											Tetto con orditura in legno e manto in coppi																																			
																											Contorni delle finestre in arenaria (architravi con modanature,davanzali con mensoline su via S.Orsola)																																			
																											Rivestimento piano terrano in ceppo																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		Cortiletto con portico ad archi su pilastri con volte a crociera su due lati									Ristrutturare vetrina e insegne a piano Terra,ristrutturazione interna																																			
																		Ballatoi nel cortile e sul fronte dell'edificio volto a nord									Terra,ristrutturazione interna																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																																			
																											Il resto del mp.468 è inglobato nel cinema Quill.Accesso al cortile e alle scale dal n.civ.11(v.scheda 01.1.02.17)																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																																			
NEG.164.35a/168.21/168.26																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

