




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA secXIX						1. VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA											
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Orsola												N. CIV 5-17A						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 1 8											
CATASTO Bergamo f.11;mp.465												USO ATTUALE negozi,abitazione						2. NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO											
PROPRIETÀ privata												STRUTTURE VERTICALI						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11.Vincolo Soprintendenza per il portone												STRUTTURE ORIZZONTALI						piano terreno									1 2											
PROTEZIONE PROPOSTA (n.cinviso 17) del 30/7/1964(vedi osservazioni)												COPERTURE						resto dell'edificio									1 2											
												UMIDITÀ						spazi liberi									1 2											
																		DESTINAZIONE DI PIANO									3											
DATI CRONOLOGICI												DATI TIPOLOGICI						STRUTTURE E MATERIALI																				
Edificio del XIX secolo:fu la prima sede della Banca d'Italia												Edificio a testata di cortina a pianta rettangolare						Murature miste,intonacate																				
Trasformato il piano terra per negozi (tolto probabilmente il portale)non in armonia con l'ambiente												Cortile interno rettangolare						Solai in legno																				
Edificio a testata di cortina per rifacimento con arretramento di edifici latitanti(lato sinistro)												Altezza di 4 piani(nel cortile 4 piani più sottotetto abitato)						Tetto con orditura in legno e manto in coppi																				
												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						Piano terreno rivestito in marmo																				
PROPRIETARIO ATTUALE												Edificio ben conservato con fronte simmetrico;androne centrale con volta a botte;balcone sopra l'ingresso.Cortile lastricato con porticato(tre arcate e volte a crociera) sul lato ingresso e finto porticato sugli altri lati						Contorni finestre in pietra																				
BIBLIOGRAFIA												Ballatoi nel cortile e su tutti i negozi,attività artigianali,vecine, insegna, ecc. lati e i piani.						Pavimentazione androne e cortile in lastre di arenaria																				
DOCUMENTI ANNESSI												ni.Fronte retrostante affacciato su ampio spazio(mp.2169)						Ballatoi in arenaria con ringhiera in ferro																				
EG.166.16a/166.10a/166.15a/166.11a/166.13a/166.14a												ni.Fronte retrostante affacciato su ampio spazio(mp.2169)						PROPOSTE DI RESTAURO									Sistemazione del fianco liberato dallo arretramento del mp.464											
Scheda bis																		OSSERVAZIONI									Portale tolto dopo l'imposizione di vincolo?!											
																		REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																				
																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																				
																		VISTA DA																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																																				NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ S.Alessandrò																		VIA S.Orsola									N. CIV 15-17A									0 1 1 0 2 1 8								
REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973									VISTA DA																	
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										