




1									2									3																													
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																				
DENOMINAZIONE												Edificio residenziale						EPOCA						sec.XVIII?-XX			1 - VALORE ARCHITETTONICO			NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ												S.Alessandro VIA S.Orsola						N. CIV.25-25A						a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo			0 1 1 0 2 1 9																				
CATASTO												Bergamo f.11;mp.462												2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																							
PROPRIETÀ												privata						USO ATTUALE						negozio,abitazione			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni			GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ						piano terreno			1 2			3																										
PROTEZIONE ESISTENTE												P.R.G.n.a.art.11												resto dell'edificio			1 2			3																	
PROTEZIONE PROPOSTA												FronTE su via S.Orsola ,cortile con residui di decorazioni settecentesche												spazi liberi			1 2																				
DESTINAZIONE DI PIANO																																															
DATI CRONOLOGICI						Edificio almeno settecentesco						DATI TIPOLOGICI						Casa in cortina(a testata)con copertile interno						STRUTTURE E MATERIALI						Muri in mattoni,intonacati																	
Trasformazioni a piano terra per rifacimento negozio						Ballatoi nella fronte sul cortile di fronte all'ingresso chiusi con serramenti in ferro						Altezza di 4 piani						Pianta rettangolare sviluppata in profondità						Tetto con orditura in legno e manto in coppi						Contorni/delle aperture in arenaria						Rivestimento del piano terreno in marmo											
Copertura a falde												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO						Androne con volta a botte						Cortile lastricato diviso da basso muro dal cortile al mp.461,con residui assai deperiti di decorazioni settecentesche						PROPOSTE DI RESTAURO : sistemazione muro del fianco liberato dall'arretramento del nuovo edificio a est(scheda D1.1.02.03)						OSSERVAZIONI						Rifacimento interno					
PROPRIETARIO ATTUALE												BIBLIOGRAFIA												Edificio in cattivo stato																							
DOCUMENTI ANNESSI						EG.194.17a/166.30a/166.26a/166.25a/166.7a						negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.												REDATTA DA						F.Mazza-giugno 1973																	
Scheda bis ▶																								REVISIONATA DA						V.Zanella-luglio 1973																	
VISTA DA																																															





1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		LOCALITÀ S. Alessandro																		VIA S. Orsola									N. CIV 25-25A								
REDATTA DA T. Mazza-giugno 1973																		REVISIONATA DA V. Zanella-luglio 1973																		VISTA DA									NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 2 1 9								
altri elementi di identificazione grafica e fotografica																																																					
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			