




1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec. XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
LOCALITÀ S. Alessandro VIA S. Orsola																		N. CIV. 27-29A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
CATASTO Bergamo f.11;mp.561																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozi, androni, loggiati									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
STRUTTURE VERTICALI						STRUTTURE ORIZZONTALI						COPERTURE						UMIDITÀ						NUMERO SCHEDA											
																								0 1 1 0 2 2 0											
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									GRADO								
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via S.Orsola e cortili, androni, loggiati																		resto dell'edificio									3								
																		spazi liberi																	
																		DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Edificio del XVIII secolo																		Edificio in cortina con due cortili non comunicanti e due ingressi indipendenti									Murature prevalentemente in mattoni								
Tamponata un'arcata del portico nel cortile del n.29																		Pianta rettangolare									Solai in legno								
Interventi vari dell'inizio del XX secolo																		Altezza di tre-quattro piani									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
																		Copertura a falde									Contorni aperture, colonne, ripiani dei balconi, pavimentazione degli androni in arenaria								
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Secondo tratto dell'androne al n.27 pavimentato a spina-pesce in mattoni								
PROPRIETARIO ATTUALE																		Due portali ad arco in pietra																	
																		Numero civ.27: cortile con portico e loggiato su tre piani sul lato ovest (colonne toscane ed archi ribassati). Androne con volta a botte che prosegue oltre il cortile verso lo spazio retrostante (mp.441)									PROPOSTE DI RESTAURO								
BIBLIOGRAFIA																		Numero civ.29: portico ad archi ribassati su colonne nella controfacciata; androne con soffitto affrescato; balconi chiusi con serramenti in un lato									Restauro generale interno nel rispetto degli elementi notevoli								
PELANDI, 1965, III, 150-151																											OSSERVAZIONI								
DOCUMENTI ANNESSI																											Mappale unico ma nettamente differenziato in due parti								
EG.166.20a/166.32a/166.24a/166.23a/56.28a/166.22a/166.34a/166.35a/167.2/56.36a Scheda bis																											Edificio in cattivo stato, ma importante elemento della cortina nord della via								
																											REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																											VISTA DA								
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										LOCALITÀ S. Alessandro										VIA S. Orsola				N. CIV 27-29A				NUMERO SCHEDA			
REDATTA DA F. Mazza - giugno 1973										REVISIONATA DA V. Zanella - luglio 1973										VISTA DA				0 1 1 0 2 2 0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9					