



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA sec.XVIII-XX						1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo						NUMERO SCHEDA 0 1 1 0 2 2 2																																								
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Orsola												N. CIV. 31B-33						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni						GRADO																																								
CATASTO Bergamo f.11;mp.459												PROPRIETÀ privata USO ATTUALE negozi,abitazione						<table border="1"> <tr> <td>STRUTTURE VERTICALI</td> <td>STRUTTURE ORIZZONTALI</td> <td>COPERTURE</td> <td>UMIDITÀ</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>						STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE	UMIDITÀ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>b</td> <td>c</td> <td>d</td> <td>e</td> </tr> <tr> <td>piano terreno</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>resto dell'edificio</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>spazi liberi</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										a	b	c	d	e	piano terreno	1	2				resto dell'edificio	1	2				spazi liberi	1	2			
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE	UMIDITÀ																																																													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																													
	a	b	c	d	e																																																											
piano terreno	1	2																																																														
resto dell'edificio	1	2																																																														
spazi liberi	1	2																																																														
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		3																																														
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via S.Orsola																																																																
DESTINAZIONE DI PIANO																																																																
DATI CRONOLOGICI Edificio del XVIII secolo Large squarcio in facciata recente per apertura negozi Certile coperte per ospitare negozi di vernici Probabile sopralze di un piano												DATI TIPOLOGICI Edificio in certina a pianta irregolare sviluppata in profondità Certile interne Altezza di 4 piani Copertura a due falde						STRUTTURE E MATERIALI Murature miste,intenacate Solai in legno Tette con orditura in legno e manto in coppi Conterni delle aperture in pietra Piano terra rivestite in pietra a lastre rettangolari a giunti sfalsati Conterni negozi in marmo e mattonelle di ceramica																																														
PROPRIETARIO ATTUALE												CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO Portale in pietra Finestre al 1° e 2° piano con cornici roccò;la seconda fila di finestre da destra presenta sole la cornice tamponate, forse sin dalla origine Certile coperte						PROPOSTE DI RESTAURO Rifacimento vetrina negozi Liberazione certile																																														
BIBLIOGRAFIA												OSSERVAZIONI																																																				
DOCUMENTI ANNESSI EG.167.8/167.0												negozii, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc. Rivestimento negozi in contrasto con l'ambiente						REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973 REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973 VISTA DA																																														
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																														

