



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>																	
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale(casa già Cernuschi)</b>																		EPOCA <b>sec.XVIII-XX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>S.Alessandro/S.Orsola</b>																		<b>n.35-43</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 2 3																	
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.458</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO									GRADO																	
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									a b c d e																	
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COPERTURE			UMIDITÀ																																												
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		piano terreno									1 2									3																	
PROTEZIONE PROPOSTA <b>oltre le fronti su strada,ambiente con volta a crociera e colonne su via S.Orsola 37 A</b>																		resto dell'edificio									1 2																										
																		spazi liberi ( <b>terrazza</b> )									1 2																										
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		STRUTTURE E MATERIALI																	
Edificio del XVIII secolo																		Edificio d'angolo tra due strade a pianta rettangolare																		Murature miste,intenacate																	
Trasformazioni recenti a piano terreno per negozi(1970)																		Altezza di 3 piani più sottotetto non abitabile e di un piano(cerpe B, coperte a terrazza su via S.Orsola)																		Solai in legno																	
Brutte finestre rettangolari con il lato orizzontale aperte all'ultime piano verso il terrazzo(foto 4)																		Copertura a padiglione(in parte a terrazza)																		Centerni delle aperture in arenaria																	
Rifacimento dell'interno della farmacia in cerse																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																		Rivestimento piano terreno in pietra																	
																		Edificio molto interessante e di solida architettura																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Balconi settecenteschi con ringhiera in ferre battute al 1° e 2° piano.Su via S.Alessandro portale in pietra mistilinea(attualmente ingresse alla farmacia).Nel negozio al n.37 A di via S.Orsola volte a crociera e colonne(murate)di un ex portico con bei capitelli																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
																																				Valorizzazione fronti e ambiente a volta a crociera su via S.Orsola																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI																	
PELANDI, 1965, III, 113; ZANELLA, 1971, 136																																				Elemento d'angolo molto importante																	
DOCUMENTI ANNESSI																																																					
VEG.167.10/167.15/167.14/167.12																																				REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>																	
																																				REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																	
																																				VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

