



1									2									3								
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE									Edificio residenziale									EPOCA								
LOCALITÀ									S.Alessandro VIA S.Alessandro									sec.XIV-XX								
CATASTO									Bergamo f.11;mp.454-446									N. CIV.13-13A								
PROPRIETÀ									privata									USO ATTUALE								
STRUTTURE VERTICALI									STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE								
PROTEZIONE ESISTENTE									P.R.G.n.a. art.11									UMIDITÀ								
PROTEZIONE PROPOSTA									fronte su strada									1 - VALORE ARCHITETTONICO								
																		a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo								
																		2 - NECESSITÀ DI RESTAURO								
																		a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni								
																		NUMERO SCHEDA								
																		0 1 1 0 2 2 6								
																		GRAD								
																		a b c d e								
																		A=3								
																		B=6								
																		piano terreno								
																		resto dell'edificio								
																		spazi liberi								
																		DESTINAZIONE DI PIANO								
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI								
Elementi a piano terra(portale archiacute)probabilmente trecenteschi									Edificio in certina a pianta irregolare									Murature in pietra(a vista al piano terra) e mista								
Interventi diversi nei secoli successivi									Altezza di 4 piani,di 3 piani in corrispondenza del mp.446									Selai in legno								
vi.Nel sec.XX (prima '45)/restauro facciata con nuove disegni dell'intenace									Tetto a falda									Fronti intonacate con cornici delle finestre in intonaco;davanzale in pietra								
Trasformazione non recente del piano terra;portale attuale non originario, ma spostato asimmetricamente per far largo al negozio"Wallyfur"									Ballatoi interne al cortile									Tetto con orditura in legno e manto in coppi								
Cortile coperto all'altezza del 1° piano									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO								
PROPRIETARIO ATTUALE									Piano terra con pietre a vista(come nel mp.456) a conci bugnati leggermente convessi									Ristrutturazione interna,conservando la tipologia.Liberare cortile								
BIBLIOGRAFIA									Portale d'accesso spostato rispetto ad antico architrave sovrastante									OSSERVAZIONI								
									Una fila di finestre finte per simmetria in facciata.Balcone sopra il portale al 1° piano con ringhiera									Piano terra uguale e in continuità al mp.447								
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc									Elementi importanti nella certina est di via S.Alessandro								
NEG.167.18/190.28a/190.26a									battute									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973								
																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973								
																		VISTA DA								
1									1									1								
2									2									2								
3									3									3								
4									4									4								
5									5									5								
6									6									6								
7									7									7								
8									8									8								
9									9									9								

