



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>apparente sec. XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <b>0 1 1 0 2 2 7</b>																										
LOCALITÀ <b>S. Alessandro</b> VIA <b>S. Alessandro</b>																		N. CIV <b>15-15A</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																										
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.447</b>																		PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozi,abitazione</b>									STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		piano terreno									1/2									A=3																										
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte su strada</b>																		resto dell'edificio									1/2									B=6																										
																		spazi liberi									1/2																																			
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Edificio in cortina antica di aspette ottocentesco																		Edificio in cortina a pianta ret- tangolare									Murature in pietra e miste																																			
Piano terra trasformato in epoca recen- te per negozi, con creazione di nuove ingresse (telte probabilmente il porta- le originario)																		Altezza di 4 piani più sottotetto non abitabile									Solai in legno																																			
Cortile coperto con tettoia in ondulux, creati gabinetti esterni																		Tetto a falde									Tetto con orditura in legno e manto in ceppi																																			
																		Piccolo cortile con ballatei su un late									Fronti intonacate con cornici finestre in pietra																																			
																		Vano scale semiesterne									Piano terra rivestite in ceppi con i con- terni aperture in marmo																																			
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		Facciata di disegno fitto e ordina- te; balcone centrale al 1° piano con ringhiera in ferro battute									Revisione aperture negozi																																			
																		Probabilmente il piano terra era come i mp.454-456 (v. negozi) (Dacon" ad arcata ogivale per metà del mp. 447, per metà del mp.454)									Ristrutturazione interna. Demolizione corpo B ad ampliamento cortile																																			
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																																			
																		negozii, attività artigianali, vetrine, insegna, ecc.																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		Piano terreno in contrasto con il carattere dell'edificio e della via									REDATTA DA <b>F. Mazza-giugno 1973</b>																																			
EG.167.21/190.27/190.30a																											REVISIONATA DA <b>V. Zanella-luglio 1973</b>																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

