



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>								
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>apparente sec.XIX</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITÀ <b>S.Alessandro VIA S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>17</b>									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 2 8								
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.445</b>																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETÀ <b>privata</b> USO ATTUALE <b>negozio,abitazione</b>																											a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>						STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>						COPERTURE <input type="checkbox"/>						UMIDITÀ <input type="checkbox"/>						a			b			c			d			e								
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		piano terreno									1			2			A=3											
PROTEZIONE PROPOSTA <b>frente su strada</b>																		resto dell'edificio									1			2			B=4											
																		spazi liberi									1			2														
																		DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
In cortina antica edificio di aspetto ottocentesco																		Edificio in cortina									Murature miste,intenacate																	
Trasformato il piano terra per rinnovo negozio(libreria)																		Pianta rettangolare sviluppata in profondità con cortile interne									Selai in legno																	
																		Altezza di 5 piani									Tetto con erditura in legno e manto in ceppi																	
																		Copertura a falde									Centerni delle finestre in pietra																	
																											Piano terra rivestite in marmo																	
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO																										
																		Certile a ballatoi su tre lati																										
PROPRIETARIO ATTUALE																											PROPOSTE DI RESTAURO																	
																											Modificare vetrina negozio																	
																											Ristrutturazione,risanamento																	
BIBLIOGRAFIA																											OSSERVAZIONI																	
																											Accesso al cortile e alla scale dal n. 19(mp.263)																	
																											Edificio in cattive condizioni																	
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>																	
NEG.167.22/155.20a/174.3																		Taglie del negozio in contrasto con l'ambiente									REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																	
																											VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

