



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale												EPOCA sec.XVII?-XX			1 - VALORE ARCHITETTONICO			NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro												N. CIV. 21			a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo			0 1 1 0 2 3 0																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.444												USO ATTUALE negozi,abitazione			2 - NECESSITÀ DI RESTAURO			GRADO																	
PROPRIETÀ privata												STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>			STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>			COPERTURE <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ <input type="checkbox"/>			a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni			a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11												piano terreno			1 2			A=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA Fronte su via S.Alessandro												resto dell'edificio			1 2			B=4																	
												spazi liberi			1 2																				
DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
In certina antica edificio prebabilmente secentesco									Edificio in certina su lette rettangolare sviluppate in profondità									Murature prevalentemente in mattoni																	
Trasformate piano terreno per negozi (telte prebabilmente piccole per tale)									Altezza di 5 piani più sottotetto abitabile									Solai in legno																	
									Copertura a falde									Tetto con orditura in legno e manto in ceppi																	
									Piccole cortile interne con scale esterne e ballatoi su due lati									Fronti intonacate con cornici delle aperture in arenaria																	
									CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									Piano terreno rivestite in ceppo																	
PROPRIETARIO ATTUALE									Contorni delle aperture semplici in arenaria									Scale e ballatoi sul lato ovest in legno																	
																		PROPOSTE DI RESTAURO																	
BIBLIOGRAFIA																		Consolidamento grisanamento e ristrutturazione																	
																		OSSERVAZIONI																	
DOCUMENTI ANNESSI									negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									Edificio in cattive condizioni																	
REG.167.24/190.31a																		REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																	
																		REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																	
																		VISTA DA																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

