



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XV-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ S.Alessandro - VIA S.Alessandro																		N. CIV 23-23A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo																		0 1 1 0 2 3 1																	
CATASTO Bergamo f.11; mp.443																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																																			
PROPRIETÀ privata																		USO ATTUALE negozio,abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni																		GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITÀ									a b c d e																	
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno																		A=3																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su strada																											resto dell'edificio																		B=4																	
																											spazi liberi																																			
																											DESTINAZIONE DI PIANO																																			
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																			
Visibili murature almeno quattrocentesche a piano terra																		Edificio in cortina a pianta rettangolare sviluppata in profondità									Murature miste,intonacate																																			
Trasformazioni successive																		Altezza di 4 piani il corpo su strada,di 3 i corpi sul retro									Solai in legno																																			
In questo secolo:sostituiti i ballatoi in legno;trasformato il piano terreno (negozio e ingresso);tolto probabilmente portalino																		Tetto a falde									Fatto con orditura in legno e manto in coppi																																			
																											Alcuni contorni delle aperture in pietra																																			
																											Rivestimento piano terra in ceppo																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																			
																		Muratura in pietra a bugne bombate sotto il rivestimento in ceppo del piano terra									Consolidamento,modifica piano terra in facciata,sostituzioni del ballatoi in legno																																			
																		Diverse altezze interne evidenti nelle dimensioni delle aperture									OSSERVAZIONI																																			
BIBLIOGRAFIA																		Cortile piccolo con scale(aeree) e ballatoi									Corpi retrostanti di possibile abbattimento .Frante inizialmente di pregio																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.																																												
NEG.155.22/190.32a																		Rivestimento piano terra e insegna negozio in contrasto con l'ambiente									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																																			
																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																			
																											VISTA DA																																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

