



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE <b>Edificio residenziale</b>																		EPOCA <b>sec.XVII-XVIII</b>									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA <b>0 1 1 0 2 3 2</b>																										
LOCALITÀ <b>S.Alessandro</b> VIA <b>S.Alessandro</b>																		N. CIV. <b>25-25A</b>									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO <b>A=3</b> <b>B=4</b>																										
CATASTO <b>Bergamo f.11;mp.431-433</b>																		USO ATTUALE <b>negozio, abifazione</b>									<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td> </tr> </table>									1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																						
PROPRIETÀ <b>privata</b>																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																	
PROTEZIONE ESISTENTE <b>P.R.G.n.a. art.11</b>																		piano terreno									resto dell'edificio									spazi liberi																										
PROTEZIONE PROPOSTA <b>fronte su strada</b>																		DESTINAZIONE DI PIANO																																												
DATI CRONOLOGICI <b>In cortina più antica edificio del XVII-XVIII secolo</b> <b>Coperto in questo secolo per retrobatega il primo cortile fino all'altezza del 1° piano</b> <b>Coperto da tettoia in 2° piano</b>																		DATI TIPOLOGICI <b>Edificio in cortina su lotto rettangolare sviluppato in profondità</b> <b>Altezza di 5 piani</b> <b>Tetto a falde</b>									STRUTTURE E MATERIALI <b>Murature miste prevalentemente in mattoni</b> <b>Solai in legno</b> <b>Tetto con orditura in legno e manto in coppi</b> <b>Contorni delle aperture su strada in pietra</b>																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO <b>Scale e ballatoi nel 1° cortile</b> <b>Due cortili in corrispondenza dei due mappali e spazio sul retro originariamente coltivato a orto</b>									PROPOSTE DI RESTAURO <b>Liberazione primo cortile.Consolidamento</b> <b>Possibile demolizione dei corpi sul mp.</b>									OSSERVAZIONI <b>433</b> <b>Edificio in cattive condizioni allo esterno e all'interno</b>																										
BIBLIOGRAFIA																		DOCUMENTI ANNESSI <b>negozii, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.</b>									REDATTA DA <b>F.Mazza-giugno 1973</b>									REVISIONATA DA <b>V.Zanella-luglio 1973</b>																										
DOCUMENTI ANNESSI <b>REG.167.27/155.24/174.5</b>																		VISTA DA																																												
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																												

