



1									2									3																																																														
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																																												
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									NUMERO SCHEDA																																												
LOCALITÀ S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 27									2 - NECESSITÀ DI RESTAURO a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									0 1 1 0 2 3 4																																												
CATASTO Bergamo f.11;mp.428a																		USO ATTUALE abitazione									a b c d e									GRAD																																												
PROPRIETÀ privata																		STRUTTURE VERTICALI <input type="checkbox"/>									STRUTTURE ORIZZONTALI <input type="checkbox"/>									COPERTURE <input type="checkbox"/>									UMIDITÀ <input type="checkbox"/>																																			
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																		piano terreno									1/2									4																																												
PROTEZIONE PROPOSTA																		resto dell'edificio									1/2																																																					
																		spazi liberi									1/2																																																					
																		DESTINAZIONE DI PIANO																																																														
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																																																					
Edificio del XVII-XVIII secolo																		Edificio interno rispetto alla cor									Murature miste,intonacate																																																					
Trasformazioni varie in epoche diverse																		tina su strada inglobata in al-									Solai in legno																																																					
																		tri circostanti									Tetto con orditura in legno e manto in																																																					
																		Pianta irregolare									coppi																																																					
																		Altezza di 3-4 piani(con sottotet									Contorni delle aperture in pietra																																																					
																		to non abitabile)																																																														
																		Copertura a falde																																																														
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																																																					
PROPRIETARIO ATTUALE																		Terrazzo sul retro(corpo B)rialza-																																																														
																		to su muricci e archetti in matto-																																																														
																		ni																																																														
																		Fontana a muro in pietra																																																														
BIBLIOGRAFIA																		Piccolo giardino acciottolato con									OSSERVAZIONI																																																					
																		affresco ad una parete									Casa in cattive condizioni																																																					
																											Vi si accede dal mp.430(n.civ.27)																																																					
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrine, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																																																					
NEG.176.8a/176.5a																											REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																																																					
																											VISTA DA																																																					
1									2									3									4									5									6									7									8									9								

