



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XVII-XVIII									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA S.Alessandro VIA S.Alessandro																		N. CIV. 31-31A									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 2 3 6																	
CATASTO Bergamo f.11;mp.422																											2 - NECESSITA DI RESTAURO																										
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozio(bar),abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO																	
STRUTTURE VERTICALI																		STRUTTURE ORIZZONTALI									COPERTURE									UMIDITA									a b c d e								
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G.n.a. art.11																											piano terreno									1 2																	
PROTEZIONE PROPOSTA fronte su via S.Alessandro e cortile con caratteristica copertura a falda																											resto dell'edificio									1 2																	
																											spazi liberi									1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																										
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																										
Edificio del XVII-XVIII secolo																		Edificio in cortina a pianta ret-									Murature miste,intonacate																										
Apertura posteriore per negozio a pia																		tangolare con cortile interno									Solai in legno																										
no terra																		Altezza di 4 piani									Tetto con orditura in legno e manto in																										
																		Copertura a falde									coppi																										
																											Contorni aperture in arenaria																										
																											Piano terreno rivestito in marmo																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																										
																		Portalino ad arco in pietra									Consolidamento e ristrutturazione inter																										
																		Coronamento rettilineo aggettante									na.modifica piano terreno.Rifacimento																										
																		sopra le finestre del 1° piano									OSSERVAZIONI									intonaco																	
																		Cortile con scale e ballatoi aerei									Edificio in cattivo stato																										
BIBLIOGRAFIA																		coperto da falda del tetto																																			
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegne, ecc.									REDATTA DA F.Mazza-giugno 1973																										
NEG.167.37/155.29/159.36																		Rivestimento apertura e insegna									REVISIONATA DA V.Zanella-luglio 1973																										
																		bar in contrasto con l'ambiente									VISTA DA																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

